

Liebe Flugschulleiter,

vor mehr als 3 Monaten hat der DHV eine Sicherheitsmitteilung betreffend der verchromten Parafly Automatic Gleitschirmkarabiner von AustriAlpin in den NfGH (DHV-Info) sowie im Internet (www.dhv.de) veröffentlicht.

Leider scheinen diese Mitteilungen bisher bei weitem nicht alle Benutzer der betroffenen Karabiner erreicht zu haben. Selbst beim gerade zu Ende gegangenen Fluglehrerassistenten-Lehrgang entdeckten wir diese Karabiner bei den Flugausrüstungen mehrerer Assistenten.

Heute erreichte uns die Nachricht, dass bei zwei weiteren Karabinern tiefgehende, annähernd materialdurchdringende Risse entdeckt worden sind- die Karabiner standen kurz vor dem Bruch. Bereits vor einigen Wochen kam es in einem Salzburger Fluggebiet zu einem Karabinerbruch beim Starten.

Um die wichtigen Informationen über diese große Gefahr des Karabinerbruches nun noch gezielter nach außen zu tragen, bitten wir Dich um Deine Mithilfe. Bitte drucke anliegende Sicherheitsinformation (Word.doc) aus (bitte farbig, gute Druckqualität) und platziere die Mitteilung an bevorzugter Stelle (Infokasten im Fluggelände, an der Seilbahn, "Schwarzes Brett" Deiner Flugschule, etc.)

Betroffen sind ausschließlich die glänzend verchromten, hell silbernen Karabiner. Hier gibt es oft Verwechslungen mit den Modellen aus poliertem Aluminium. Diese sind aber erkennbar nicht beschichtet und weisen nicht den typischen Chromglanz (wie eine polierte Autostoßstange aus der Zeit, wo es noch richtige Stoß"stangen" gab) sondern eine eher matte, leicht gräuliche Oberfläche auf. Auch die farbig eloxierten Karabiner sind nicht betroffen.

Bitte überprüfe auch noch einmal genau (falls nicht schon geschehen) Deinen Bestand an Gurtzeugen sowie Deine Verkäufe auf die betroffenen Karabiner.

Die Fa. AustriAlpin ist beim Austausch der betroffenen Karabiner sehr kulant, der Umtausch erfolgt problemlos.

Vielen Dank für Deine Mithilfe

Beste Grüße

Karl Slezak
DHV-Sicherheitsreferent