

Kontrollbogen überörtliche Luftaufsicht Gelände und Flugbetrieb

Gelände:	Dreifaltigkeitsberg
Datum:	09.09.2019 11:00 Uhr – 13:00 Uhr
Begutachter (Name):	DHV-Geländegutachter Karsten Kirchhoff
Ggf. anwesende Personen (z.B. Geländehalter)	keine
Geländezustandsbeschreibung: (Bewuchs, Hindernisse, etc.). Ggf. Bilder auf Beiblatt	Startfläche: Hindernisfrei und gemäht. Startbereich abgesichert. Geländeinfotafel vorhanden. Windsack vorhanden. Abflugbereich: Frei von Hindernissen Landeflächen: Wiesen gemäht. Windsäcke vorhanden.
Windrichtungsanzeiger:	Vorhanden Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Flugbetrieb gem. Auflagen Geländeerlaubnis:	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> (s. Bemerkungen) Kein Flugbetrieb bei der Besichtigung möglich.
Bemerkungen zu Flugbetrieb:	Am Tage der Besichtigung war kein Flugbetrieb möglich. Die Start- und Landeflächen wurden jedoch in einem ordnungsgemäßen Zustand angetroffen. Windrichtungsanzeiger sind dauerhaft am Start- und am Landeplatz installiert. Der Baumbestand im Abflugbereich ist niedrig, sodass ein sicherer Abflug bei normalen Windsituationen gewährleistet ist. Der Flugweg vom Start- zum Landeplatz ist ansonsten frei von Hindernissen.
Maßnahmen erforderlich: (falls ja, Details benennen; ggf. Pilotenname und Adresse)	keine
Sonstiges:	

Deutscher Hängegleiterverband, Im Hoffeld 4, 83701 Gmund

17.09.2019

Karsten Kirchhoff

Datum


Unterschrift



Blick auf den Startplatz



Blick auf den Landeplatz 1



Blick auf den Landeplatz 2



Blick vom Landeplatz 2 Richtung Startplatz

