

## DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V. im DAeC

Fachverband der Drachenflieger und Gleitschirmflieger in der Bundesrepublik Deutschland  
Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr, Prüf- und Zulassungsstelle

### Achtung, Sicherheitsmitteilung an alle Gleitschirmpiloten

#### **Bruchgefahr bei Gleitschirm-Karabinern mit verchromter Oberfläche**

Zwei Gurtzeugkarabiner Paraflly Automatic von AustriAlpin mit verchromter Oberfläche sind während des Startvorgangs beim Gleitschirmfliegen gebrochen. Bei zwei weiteren Karabinern wurden tiefgehende, annähernd materialdurchdringende Risse entdeckt.

In Übereinstimmung mit dem Karabinerhersteller AustriAlpin hat der DHV bereits am 14.12.01 vorsorglich folgende Sicherheitsmaßnahmen getroffen:

Alle Gurtzeugkarabiner Paraflly Automatic von AustriAlpin, deren Oberflächenveredelung aus einer glänzenden Chromoberfläche besteht, dürfen nicht mehr verwendet werden (siehe Abbildung).



Dieser Karabinertyp ist mit unterschiedlichen Oberflächen-Veredelungen erhältlich.

**Betroffen sind ausschließlich Karabiner mit Nickel-Chrom-Oberflächenveredelung.**

Nach jetzigem Kenntnisstand nicht betroffen sind alle AustriAlpin Paraflly Automatic Karabiner mit polierter Aluminiumoberfläche sowie mit farbig eloxierter Oberfläche.

Der vollständige Wortlaut der Sicherheitsmaßnahme ist in den „Nachrichten für Gleitsegel –und Hängegleiterführer“ (NfGH) sowie unter [www.dhv.de/deutsch/sicherheit](http://www.dhv.de/deutsch/sicherheit) veröffentlicht.

Wir bitten alle Piloten dringend:

- Keinen Flug mit diesen Karabinern zu machen! Auch wenn äußerlich keine Schäden erkennbar sind, kann die Verchromung das Alu-Material des Karabiners innerlich beschädigt haben.
- Informiert alle Piloten über die Gefahr! Nicht jeden erreichen die Info- und Internet-Informationen des DHV.
- Sprecht bitte Piloten unmittelbar im Fluggelände an, wenn sie diese Karabiner benutzen!

Bei Unklarheiten, inwieweit es sich um einen Karabiner mit der schadhafte, glänzende Chromoberfläche handelt, sowie zu Fragen des Umtausches, ist der Hersteller AustriAlpin, Industriezone C 10, A-6166 Fulpmes, e-mail: [office@austrialpin.at](mailto:office@austrialpin.at), Tel.: 0043-5225-65248-0 zu kontaktieren.