Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T. Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel, D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



{}

FB GS-08 TMO Prüfprotokoll GS Schock ICARO Pica_2 L

033358-GSSchock-796-reiner	
11.11.2021	
Fürstenfeldbruck	
ICARO Pica_2 L	
011PIC2L	
GS Schock	
7768	
ICARO paragliders - Fly & more GmbH	
LTF NFL HG/GS 2-565-20; EN 926-1:2015	
Brunn	
Nicht bestanden	
100 %	
Bruch Stammleine	

11.11.2021

K. Bruss

Datum / Unterschrift (Brunn)

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T. Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel, D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Ergebnisse GS Schocktest

Last Soll [daN]	1.000,0
Max Last [daN]:	0,0
Tuchmaterial Obersegel	Techfiber Services, Inc STA15
Tuchmaterial Untersegel	Techfiber Services, Inc STA15
Bemerkung zur Prüfung	Aufbewahrungsort der Sollbruchstellenteile in Archivbox GS Schocktestprüfung

Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	12
Luftdruck [hPa]	960
Luftfeuchtigkeit [%]	65

Messtechnik

Sollbruchstellen	Firma Tost Flugzeuggerätebau,200daN-1000daN
Seil für Lasteinleitung Schock- prüfung	UltraWire DSK99 9mm - HEAVY DYNEEMA COVER, 125 m Länge

	Geräteakte x	Kopien verteilt am	12/2021
Verteiler:	Antragsteller x Rechnungsstellung 15517	Von Kerstin Liebert	