



PHI Sonata 2 26 Schocktest 1000daN>> negativ, Leinenbrüche, Last unterhalb der Sollbruchstellen Last>> Sollbruchstelle nicht gebrochen.