

Geländegutachten

vom 26.06.1998
Seite 1

I. Geländedaten

1. Geländename:	Am Saalenwege
2. Bundesland:	Hessen
3. Regierungsbezirk:	Kassel
4. Landkreis:	Fritzlar-Homberg
5. Gemeinde:	Mandern
6. Koordinaten:	051.07.16 N, 009.11.35 O

II. Antragsteller

1. Name / Firma / Verein:	AFS Flugschule Karl Niederwanger & Karl-Heinz Paul 34537 Mandern
2. Telefon / Fax:	05621 / 3409 und 6151 Fax 05621 / 73417
3. Auftraggeber:	Karl Niederwanger und K.H. Paul
4. Beauftragung am:	30.05.98
6. Besichtigung am:	01.06.98

III. Katastereintragungen

1. Startplatz Gemeinde (Gemarkung) Flurnummer / Flurstück	Mandern Flur 7, Flurstück 8/4
2. Landeplatz Gemeinde (Gemarkung) Flurnummer / Flurstück	Flur 7, Flurstück 8/3

IV. Geländeart

1. Hanggelände	X	Nur Gleitschirm
2. Windenschleppgelände		

V. Flugsicherung

1. Flugsicherungsmäßige Lage	Frankfurt /Main Information Luftraum G
2. Bemerkungen (z.B. Betriebszeiten):	In 1000 ft GND beginnt Luftraum E der ETHF Fritzlar

Geländegutachten „Am Saalenwege“

vom 26.06.1998

Seite 2

VI. Windenschleppgelände

1. Startrichtung(en):	
2. Länge der Schleppstrecke(n):	
3. Breite der Schleppstrecke(n):	
4. Zulässige Ausklinkhöhe:	
5. Hindernisfreiheit ist auf der gesamten Schleppstrecke gegeben:	
6. Beschreibung der Hindernisse:	
7. Bemerkungen:	
8. Schlepssystem:	

VII. Startplatzbeschreibung

1. Koordinaten	051.07.16 N, 009.11.35 O
2. Startplatzhöhe MSL	235 m
3. Startplatzbeschaffenheit	Gras
4. Startrichtung	NW
5. Länge:	Ausreichend
6. Breite:	Ausreichend
7. Neigungswinkel:	20 m HD auf 95 m Strecke
8. Hindernisse:	Keine
9. Startabbruch möglich:	Ja
10. Sicherung für Zuschauer:	Bei Flugbetrieb
11. Windrichtungsanzeiger:	Ja
12. Erste-Hilfeausstattung:	Ja
13. Fernmeldeeinrichtung:	Ja Mobiltelefon und Flugfunk
14. Bemerkungen:	

Geländegutachten „Am Saalenwege“

vom 26.06.1998

Seite 3

VIII. Flugstreckenbeschreibung

1. Sichtverbindung Start- Landeplatz:	Ja
2. Höhendifferenz:	20 Meter
3. Flugstreckenlänge:	95 Meter
4. Rechnerische Gleitzahl:	4,7
5. Hindernisse:	Keine
6. Notlandeplätze:	Entfällt
7. Bemerkungen:	

IX. Landeplatzbeschreibung

1. Koordinaten	051.07.17 N, 009.11.30 O
2. Landeplatzhöhe MSL	215 m MSL
3. Landeplatzbeschaffenheit	Gras
4. Länge:	50 m
5. Breite:	100 m
6. Landerichtung:	NW
7. Hindernisse:	Stracheldrahtzaun am Ende des Landeplatzes
8. Platzrunde:	Nein
9. Absperrung für Zuschauer:	Bei Flugbetrieb
10. Windrichtungsanzeiger:	Ja
11. Erste-Hilfeausstattung:	Ja
12. Fernmeldeeinrichtung:	Mobiltelefon, Funkverbindung zum Flugplatz Fritzlar
13. Bemerkungen:	

Geländegutachten „Am Saalenwege“

vom 26.06.1998

Seite 4

X. Geländespezifische Auflagen

Auflagen:	1. Unter bestimmten Umständen kann der Stacheldrahtzaun ein Hindernis darstellen. Wegen der vorgesehenen Anfängerausbildung muß der Zaun entfernt werden. 2. 3.
-----------	---

XI. Schlußbeurteilung

Das begutachtete Gelände ist mit oben aufgeführten Auflagen	für Hängegleiter	für Gleitsegel
1. für die Grundausbildung:	nicht geeignet	geeignet

Jede Haftung für Gelände auf Grund dieses Gutachtens ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen

Die Geländebesichtigung und Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen durch den Unterzeichner vorgenommen.


 Ort Datum


 Unterschrift

Das Gutachten besteht aus 4 Seiten

Anlagen: __ 1 Topographische Karte __ 1 Flurkarte __ 1 ICAO Kartenausschnitt __ 2 Fotos
 Alle Anlagen in Kopie



de 9/8
/ 51

