vom DHV anerkannter Geländesachverständiger

83122 Samerberg

Tel. u. FAX: 08032/8134

mobil:

0171-8351505

E-mail Rudl@compuserve.com

Geländegutachten

007/98

14.09.98

Seite 1

I Geländedaten

1. Geländename	Buchhofen	
2. Bundesland	Bayern	
3. Regierungsbezirk	Niederbayern	
4. Landkreis	Deggendorf	
5. Gemeinde	Buchhofen	
6. Koordinaten	N 48 41 02 O 12 55 35 (Mitte Schleppstrecke)	320m

I. Antragsteller

1. Name/Firma/Verein:	DFC Bayerwald Leimfeldstr.6a 94469 Deggendorf / Uhrmann Hermann
2. Telefon	0991-285506
3. FAX	
4. Auftraggeber	DFC Bayerwald
5. Beauftragung am:	15.08.98
6. Besichtigung am:	07.09.98

III. Katastereintragungen

Startplatz Gemeinde (Gemarkung)	Nord/Süd Buchhofen
Flurnummer/Flurstück	326
Landeplatz Gemeinde (Gemarkung)	Nord/Süd Buchhofen
Flurnummer/Flurstück	326/2 432

IV. Geländeart

1. Hanggelände		Bemerkungen
2. Windenschleppgelände	Х	

V. Flugsicherung

Flugsicherungsmäßige Lage	Luftraum	D
2. Bemerkungen (z.B.Betriebszeiten)		max.Ausklinkhöhe an Sonn-u. feiertagen: 2500ft

sonst:

1000ft (spätere Erweiterung möglich)

Geländegutachten vom 14.09.98

Seite 2

VI. Windenschleppgelände

1. Startrichtung:		Nord/Süd		
2. Länge der Schleppstrecke:		1700m		
3. Breite der Schleppstreck	ke:	Wegesbreite		
4. Maximal zulässige Ausk	linkhöhe:	s.o		
5. Hindernisfreiheit ist auf	der gesamten Schleppst	recke gegeben:	ja	
6. Beschreibung Jer Hindernisse:		entfällt		
7. Bemerkungen:				
8. Schleppsystem:	stat. Winde			

VII. Startplatzbeschreibung

Koordinaten:	N 48 41 02 O 12 55 35
Startplatzhöhe MSL:	320 m
). Startplatzbeschaffenheit:	Weg (Privatweg, in Karte nicht eingezeichnet)
3. Startrichtung:	Nord/Süd
4. Länge:	1700m
5. Breite:	Wegesbreite
6. Neigungswinkel:	0°
7. Hindernisse:	
8. Startabbruch möglich:	ja
9. Sicherung für Zuschauer:	bei Schleppbetrieb
10. Windrichtungsanzeiger:	s.o
11. Erste-Hilfeausstattung:	
12. Fernmeldeeinrichtung:	Handy des Startleiters
13. Bemerkungen:	

Geländegutachten

vom

14.09.98

Seite 3

VIII. Flugstreckenbeschreibung

1. Sichtverbindung SP-LP	entfällt	
2. Höhendifferenz		
3. Flugstreckenlänge		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. Rechnerische Gleitzahl		
5. Hindernisse		
6. Notlandeplätze		
7. Bemerkungen		

X Landeplatzbeschreibung	Koordinaten: 48 41 42 n 12 55 28 O (NordSP)		
Landeplatzhöhe MSL:	320m		
2. Landeplatzbeschaffenheit:	Wiese		
3. Länge	200m		
4. Breite	150m		
5. Landerichtung:	variabel		
6. Hindernisse	nördl. Begrenzung durch Ort Buchhofen		
7. Platzrunde:	variabel		
8. Absperrung für Zuschauer:	s.o		
9. Windrichtungsanzeiger:	s.o		
10. Erste-Hilfeeinrichtungen:	s.o		
11. Fernmeldeeinrichtung:	s.o		
v2. Bemerkungen:			

Geländegutachten

vom

14.09.98

007/98

Seite 4

X Geländespezifische Au	uflagen
-------------------------	---------

Auflagen	
1.	
2.	
3.	

IX. Schlußbeurteilung

Das Gelände ist mit o.a. Auflagen	für Hängegleiter		für Gleitsegel	
. für die Grundausbildung:	X geeignet	O nicht geeignet	X geeignet	O nicht geeignet
2. für die Höhenflugausbildung/Berg:			Ī	
a)zum beschränkten LF-Schein	X geeignet	O nicht geeignet	X geeignet	O nicht geeignet
b) zum unbeschränkten LF-Schein	X geeignet	O nicht geeignet	X geeignet	O nicht geeignet
für Inhaber des beschränkten Luftfahrerscheins:	X geeignet	O nicht geeignet	X geeignet	O nicht geeignet
für Inhaber des unbeschränkten Luftfahrerscheins:	X geeignet	O nicht geeignet	X geeignet	O nicht geeignet
5. fürPassagierflüge:	X geeignet	O nicht geeignet	X geeignet	O nicht geeignet
6. für Passagierflugausbildung:	X geeignet	O nicht geeignet	X geeignet	O nicht geeignet
7. für Windenschlepp:	X geeignet	O nicht geeignet	X geeignet	O nicht geeignet
8. Windenschleppausbildung:	X geeignet	O nicht geeignet	X geeignet	O nicht geeignet
9. für Höhenflugausbildung/Winde				
a) zum beschränkten LF-Schein	X geeignet	O nicht geeignet	X geeignet	O nicht geeignet
)) zum unbeschränkten LF-Schein	X geeignet	O nicht geeignet	X geeignet	O nicht geeignet

Jede Haftung für Gelände auf Grund dieses Gutachtens ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen.

Die Geländebesichtigung und Beurteilung wurde unparteilsch und nach bestem Wissen und Gewissen durch den Unterzeichner vorgenommen.

Samerberg, Ort 14.09.98

Datum

Unterschrift

Das Gutachten besteht aus

4 Seiten.

Anlagen: 1

Ausschnitt ICAO

M 1: 500 000

Topographische Karte

M 1: 50 000 M 1: 5 000

Lageplan Fotos

2