Horst Barthelmes staatl. gepr. Fluglehrer Obernhausen 35 36129 Gersfeld DHV anerkannter Geländegutachter

Telefon: 06654-353 Funktelefon: 0171- 2657578

Telefax: 06654-7771

Geländegutachten

vom 15.10.2013 Seite 1

Geländedaten I.

- korrigiert am 13.01.2014 (fett markiert) -

1. Geländename:	Burgspitze	
2. Bundesland:	Saarland	
3. Regierungsbezirk:	Saarlouis	
4. Landkreis:	Saarlouis	
5. Gemeinde:	66802 Überherrn	
6. Koordinaten:	49°16′03.29 N, 06° 42'07.45 O	

Antragsteller II.

1. Name / Firma / Verein:	Stefan Neuhäuser	
	Burgspitze 7	
	66802 Überherrn	
2. Telefon / Fax:	06831-125845	
3. Auftraggeber:	S. Neuhäuser	
4. Beauftragung am:	Sept.2013	
6. Besichtigung am;	1.10.2013	····

Katastereintragungen III.

Startplatz Gemeinde (Gemarkung)	Burgspitze 66802 Überherrn (Berus), Fl. 20, Flst.86/1
Flurnummer / Flurstück 2. Landeplatz Gemeinde (Gemarkung)	Berus Sand LP 1: Flur 12, Flurst. 342, 296/2 Überherrn (Berus) LP 2: Flur 14, Flst.345/35 bis 367/55
Flurnummer / Flurstück	Obernerm (Belus) Li 2. Hui 11, Thomas (e. c.

Geländeart IV.

1. Hanggelände	X	Schneisenstart Ost-Südost
2. Windenschleppgelände		

Flugsicherung V.

	_	FIR Langen, G 2500,
ŀ	2. Bemerkungen (z.B. Betriebszeiten):	Keine festgelegten Betriebszeiten

Horst Barthelmes staatl, gepr. Fluglehrer Neißer Str. 25 36100 Petersberg DHV anerkannter Geländegutachter

Telefon: 0661-6793480 Handy: 0171-2657578 Fax: 0661-6793491

Geländegutachten "Burgspitze"

vom 15.10.2013

Seite 2

VI. Windenschleppgelände --> ENTFÄLLT!

1. Startrichtung(en):			
2. Länge der Schleppstrecke(n):			
3. Breite der Schleppstrecke(n):			
4. Zulässige Ausklinkhöhe:			
5. Hindernisfreiheit ist auf der gesamten Schleppstrecke gegeben:		j	a
6. Beschreibung der Hindernisse: Entf.			
7. Bemerkungen: keine			

VII. Startplatzbeschreibung

1. Koordinaten	49°16'03.29 N, 06°42'07.45 O	
2. Startplatzhöhe MSL	300m	
3. Startplatzbeschaffenheit	Gras/Oedland/Schneise	
4. Startrichtung	Südost	
5. Länge:	18m	
6. Breite:	8m (zwischen Mauerbegrenzungen am Boden)	
7. Neigungswinkel:	~35-40°	
8. Hindernisse:	Seitl. Mauerbegrenzungen	
9. Startabbruch möglich:	Nur an der Aufstellfläche begrenzt möglich	
10. Sicherung für Zuschauer:	Nicht erforderlich (Grundstück ist eingezäunt)	
11. Windrichtungsanzeiger:	Stationär angebracht	
12. Erste-Hilfeausstattung:	Im Haus	
13. Fernmeldeeinrichtung:	Telefon im Haus	
14. Bemerkungen:	s. X.	

Telefon: 06654- 353 Funktelefon: 0171-2657578

Telefax: 6654-7771

Geländegutachten "Burgspitze"

vom 15.10.2013

Seite 3

VIII. Flugstreckenbeschreibung -korrigierte Fassung, fett markiert-

Sichtverbindung Start- Landeplatz:	ja		
2. Höhendifferenz:	96m		
3. Flugstreckenlänge:	365m	365m	
4. Rechnerische Gleitzahl:	~4		
5. Hindernisse:	Bäume östl.bis nordöstl. des Startschneise		
6. Notlandeplätze:	vorhanden		
7. Bemerkungen: Anspruchsvoller Startplatz		,,,,,	

Landeplatzbeschreibung IX.

1. Koordinaten	LP 1 = 49°15'57.39 N, 06°42'21.76 O
2. Landeplatzhöhe MSL	204m
3. Landeplatzbeschaffenheit	Wiesenweg, Weg, Wiese
4. Länge:	>50m
5. Breite:	>20m
6. Landerichtung:	O-W
7. Hindernisse:	Keine
8. Platzrunde:	Wird vor Aufnahme des Flugbetriebs festgelegt
9. Absperrung für Zuschauer:	Bei Bedarf
10. Windrichtungsanzeiger:	Wird bei Flugbetrieb aufgestellt
11. Erste-Hilfeausstattung:	Wird bei Flugbetrieb bereitgehalten
12. Fernmeldeeinrichtung:	Funktelefon oder Ort
13. Bemerkungen:	LP 2 (Ausweichlandeplatz) = 49°15'37"N, 06°42'40"O Straßenabstand horizontal+vertikal mind. 50m

Horst Barthelmes staatl.gepr. Fluglehrer Obernhausen 35 36129 Gersfeld DHV anerkannter Geländegutachter

Telefon: 06654-353 Funktelefon: 0171-2657578

Telefax: 06654-7771

Geländegutachten "Burgspitze"

Vom 15.10.2013

Seite 4

X. Geländespezifische Auflagen

 Jeder Pilot muss vor seinem ersten Start auf diesem anspruchsvollen Startplatz vom Geländehalter ausführlich eingewiesen werden und perfekt das Rückwärtsaufziehen beherrschen. Bei jedem Start muss ein Startleiter/-Helfer anwesend sein. Starts sind nur bei mindestens 10km/h und höchstens 20km/h Gegenwind zulässig. Der Geländehalter hat dafür Sorge zu tragen, dass der Bewuchs im Schneisenbereich die Flugsicherheit nicht beeinträchtigt.

XI. Schlußbeurteilung

Das begutachtete Gelände ist mit oben aufgeführten Auflagen	für Hängegleiter n i c h t geeignet!	für Gleitsegel
1. für die Grundausbildung:	O geeignet X nicht geeignet	O geeignet X nicht geeignet
2. für die Höhenflugausbildung:	O geeignet X nicht geeignet	O geeignet X nicht geeignet
3. für Inhaber des beschränkten Luftfahrescheins:	O geeignet X nicht geeignet	X geeignet O nicht geeignet
4. für Inhaber des unbeschränkten Luftfahrescheins:	O geeignet X nicht geeignet	X geeignet O nicht geeignet
5. für Doppelsitzerflüge	O geeignet X nicht geeignet	O geeignet X nicht geeignet
6. für Windenschlepp	O geeignet X nicht geeignet	O geeignet X nicht geeignet
7. für Windenschleppausbildung	O geeignet X nicht geeignet	O geeignet X nicht geeignet
8. für Stufenschlepp	O geeignet X nicht geeignet	O geeignet X nicht geeignet
9. für GS-Grundausbildung-Winde		O geeignet X nicht geeignet

Jede Haftung für Gelände auf Grund dieses Gutachtens ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen Die Geländebesichtigung und Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen durch den Unterzeichner vorgenommen. Petersberg, 15.10.2013 Unterschriftorst Bartheime Datum 36100 Petersberg Das Gutachten besteht aus 4 Seiten Tel. 06 61 - 6 75 34 2J Topographische Karte 1_ Flurkarte 1_ ICAO Kartenausschnitt 2_ Fotos Anlagen:

Google Map-Datei mit Start- und Landefläche(n)