

Line LENGTH					Line TYPE					Line NAME				
Rib	A - LINES				Checking	A - LINES				Rib	A - LINES			
	2	1213	1606	3937		2	DC60	U-135	PPSL5260		2	a1	A1	AI
	5	1125				5	DC60				5	a2	A1	AI
	8	1149	1553			8	DC60	U-135			8	a3	A2	AI
	11	1192				11	DC60				11	a4	A2	AI
	15	1556	1150	3927		15	DC40	U-135	PPSL5180		15	a5	A3	AI
	18	1441				18	DC40				18	a6	A3	AI
	21	1418				21	DC40				21	a7	A3	AI
	25	1055	1443			25	DC40	U-090			25	a8	A4	AI
	28	1010				28	DC40				28	a9	A4	AI
	31	1012				31	DC40				31	a10	A4	AI
	34		1181	4762		34		U-050	U-090		34	a11	A5	AI
	36	376	706			36	DC40	U-050			36	a12	A6	AI
Rib	B - LINES				Checking	B - LINES				Rib	B - LINES			
	2	1213	1605	3876		2	DC40	U-135	PPSL5260		2	b1	B1	BI
	5	1126				5	DC40				5	b2	B1	BI
	8	1148	1554			8	DC40	U-135			8	b3	B2	BI
	11	1192				11	DC40				11	b4	B2	BI
	15	1562	1145	3878		15	DC40	U-130	PPSL5180		15	b5	B3	BI
	18	1440				18	DC40				18	b6	B3	BI
	21	1421				21	DC40				21	b7	B3	BI
	25	1052	1446			25	DC40	U-090			25	b8	B4	BI
	28	1007				28	DC40				28	b9	B4	BI
	31	1007				31	DC40				31	b10	B4	BI
	34		1194			34		U-050			34	b11	B5	BI
	36	443				36	DC40				36	b12	B6	BI
Rib	C - LINES				Checking	C - LINES				Rib	C - LINES			
	2	1212	1608	3964		2	DC40	U-090	U-135		2	c1	C1	CI
	5	1122				5	DC40				5	c2	C1	CI
	8	1146	1552			8	DC40	U-090			8	c3	C2	CI
	11	1189				11	DC40				11	c4	C2	CI
	15	1565	1148	3938		15	DC40	U-090	U-090		15	c5	C3	CI
	18	1439				18	DC40				18	c6	C3	CI
	21	1414				21	DC40				21	c7	C3	CI
	25	1056	1427			25	DC40	U-050			25	c8	C4	CI
	28	1003				28	DC40				28	c9	C4	CI
	31	1002				31	DC40				31	c10	C4	CI
	34					34					34	c11	C5	CI
	36	532				36	DC40				36	c12	C6	CI
Rib	D - LINES				Checking	D - LINES				Rib	D - LINES			
	2	1274				2	DC40				2	d1	D1	DI
	5	1185				5	DC40				5	d2	D1	DI
	8	1207				8	DC40				8	d3	D2	DI
	11	1240				11	DC40				11	d4	D2	DI
	15	1609				15	DC40				15	d5	D3	DI
	18	1477				18	DC40				18	d6	D3	DI
	21	1440				21	DC40				21	d7	D3	DI
	25					25					25	d8	D4	DI
	28					28					28	d9	D4	DI
	31					31					31	d10	D4	DI
	34					34					34	d11	D5	DI
	36					36					36	d12	D6	DI
Rib	BR - LINES				Checking	BR - LINES				Rib	BR - LINES			
	3	50	1473	1523	1085	2108	2750				3	br1	BR1	BR
	6	50	1188	1238							6	br2	BR1	BR
	9	50	1111	1161							9	br3	BR1	BR
	12	50	574	624	1550						12	br4	BR2	BR
	15	50	616	666							15	br5	BR2	BR
	18	50	574	624	1517	2079					18	br6	BR3	BR
	21	50	446	496							21	br7	BR3	BR
	24	50	567	617	1298						24	br8	BR4	BR
	28	50	498	548							28	br9	BR4	BR
	32	50	364	414	1380						32	br10	BR5	BR
	35	50	338	388							35	br11	BR5	BR