



FB GS-06 TMO Prüfprotokoll GS Vermessung ICARO Pica2 S

Prüf-Nr	033347-GSDetVerm-1445-BauerSepp
Prüfdatum	03.11.2021
Prüfungsort	Lenggries
Muster	ICARO Pica2 S
Seriennummer Muster	09PIC2L#1S
Prüfungsart	GS Vermessung
Auftrag	7767
Auftraggeber	ICARO paragliders - Fly & more GmbH
Prüfrichtlinie	LTF NFL HG/GS 2-565-20
Prüfer	Bauer
Ergebnis	Bestanden
Fakturieren zu	100 %
Besonderheiten (technisch)	
03.11.2021	
	
Datum / Unterschrift (Bauer)	

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T.
Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel,
D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Ergebnisse GS Vermessung

Beschleuniger vorhanden	Ja					
Trimmer vorhanden	Nein					
Tragegurtabmessungen [mm]						
	A1	A2	B	C	D	E
unbeschleunigt	478	478	478	478	0	0
beschleunigt	392	392	419	478	0	0
Messung des Textilgewebes ohne Schäkel in unbeschleunigtem und beschleunigtem Zustand (Systembedingter Anschlag)						
Bemerkung Tragegurte						

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T.
Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel,
D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Vermessung der Leinenlängen

	A	B	C	D	BR
1	6251	6205	6304	6397	7194
2	6190	6136	6238	6332	6881
3	6210	6154	6243	6341	6691
4	6214	6155	6234	6318	6663
5	6205	6146	6228	6316	6538
6	6268	6215	6281	6360	6501
7	6241	6168	6205	6275	6515
8	6188	6118	6159	6222	6505
9	6193	6130	6156	6219	6392
10	6128	6082	6121	6156	6352
11	6088	6053	6096		
12	6067	6044	6091		
13	5757	5754	5805		
14	5575	5562	5575		

Die Leinenlänge wird vom Untersegel des Gleitschirms, inkl. Leinenloop bis zum ausgeschlachten Leinenloop gemessen (Nullpunkt der Laserprallplatte ist auf Leinenloopende justiert, ohne Tragegurtschäkel)

Position 1 jeder Leinenebene beginnt von der Mitte des Gleitschirms

Bemerkung Leinen



Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	18°C
Luftfeuchtigkeit [%]	50%

Messtechnik

Hardware:	Digitaler Laser Entfernungsmesser BOSCH GLM 50 Professional
Software:	Software BOSCH GLM Transfer Software
Letzte Kalibrierung:	

Verteiler:	Geräteakte x Antragsteller x Rechnungsstellung 15511	Kopien verteilt am	23.11.2021
		Von Kerstin Liebert	