

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T.
Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel,
D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



FB GS-01 TMO Prüfprotokoll Gleitsegel GIN Bolero 7 M

Prüfung Stammdaten	
Dieser Inspektionsbericht ersetzt den Bericht vom --	
Grund der Änderung: keine Änderung	
Musterprüfbescheinigung Nr.	DHV GS-01-2690-22
Inspektions-Prüfnummer	033407-GSMMPR-1140-Beni
Muster	GIN Bolero 7 M
Auftraggeber	GIN Gliders Inc.
Auftrag	7789
Art der Prüfung	GS Musterprüfung
Prüfrichtlinie	LTF NFL HG/GS 2-565-20, EN 926-2:2014
Prüfer	Buntz
Prüfdatum	07.03.2022
Ergebnis	Bestanden
Erläuterung zum Ergebnis:	bestanden: die Lufttuchtigkeitsforderungen wurden vollständig erfüllt nicht bestanden: die Lufttuchtigkeitsforderungen wurden nur teilweise erfüllt
	es wurden nur die Teilprüfungen durchgeführt und erfüllt die in Abschnitt "beauftragte Teilprüfungen" Unterpunkt "Prüfungsziel" mit „bestanden“ gekennzeichnet sind.
Besonderheiten (technisch)	

Erstellt/Geändert: Reiner Brunn	Freigegeben: Hannes Weinger		
FB GS-01	Gültig ab: 01.03.2021	Version: 5	Seite 1/3

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle

Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel
nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Der vollständige Inspektionsbericht besteht aus:

Musterprüfbescheinigung Nr. *:	DHV GS-01-2690-22
Luftsportgeräte-Datenblatt Nr. *:	DHV GS-01-2690-22,Ausgabe 0
Anzahl der Einzel-Aufzeichnungen der Prüfungen („Prüfprotokolle“):	7
Anschreiben mit „Allgemeinen Hinweisen“	07.03.2022

*nur nach erfolgreicher Musterprüfung

Prüfungsziel	gemäß Prüfanweisung	Prüfdatum	Erfüllt	Serien-Nr.	Prüf-Nr.	dazugehörige Aufzeichnungen
GS Testflug EN926-2:2014	PA GS-04 Testflug Gleitschirm	02.01.2022	Bestanden	BK12-Q103P0032D	033410-GSTFEN14-1178-Beni	FB GS-07 TMO Prüfprotokoll GS Testflug
GS Testflug EN926-2:2014	PA GS-04 Testflug Gleitschirm	02.01.2022	Bestanden	BK12-Q103P0032D	033420-GSTFEN14-1188-Indradhano	FB GS-07 TMO Prüfprotokoll GS Testflug
GS Festigkeit Übern	PA GS-01 Statische Festigkeitsprüfung Gleitschirm	06.03.2022	Bestanden		033628-GSFestÜ-1136-Harry	FB GS-11 TMO Prüfprotokoll GS Festigkeit
GS BTA	CL GS-01 Detailprüfung Betriebsbuch und Typenschild	28.02.2022	Bestanden		033602-GSBTA-895-Harry	FB GS-10 TMO Prüfprotokoll GS BTA
GS Schock Übern	PA GS-02 Schockprüfung von Gleitschirmen	06.03.2022	Bestanden		033627-GSSchockÜ-1128-Harry	FB GS-08 TMO Prüfprotokoll GS Schock
GS Vermessung	CL GS-02 Detailprüfung Verarbeitung	24.01.2022	Bestanden	BK12-Q103P0032D	033490-GSDetVerm-1464-Bauer-Sepp	FB GS-06 TMO Prüfprotokoll GS Vermessung
GS Leinen-datenblatt EN926-1:2015 Übernahme	EN926-1:2015, 3.3 Reißfestigkeit der Fangleinen und 3.4 Reißfestigkeit	06.03.2022	Bestanden		033626-GSLD-BENÜ-132-Harry	FB GS-09 TMO Prüfprotokoll Leinen-datenblattEN926-1

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle

Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel
nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Die bei den Teilprüfungen eingesetzten Messgeräte sind aus den jeweiligen Einzel-Aufzeichnungen der Prüfungen („Prüfprotokolle“) ersichtlich. Die hier wiedergegebenen Ergebnisse beziehen sich nur auf die in den einzelnen Prüfungen genannten Seriennummern des vorgestellten Musters. Dieser Inspektionsbericht sollte nur in seinem vollen Wortlaut vervielfältigt werden.

Gmund am Tegernsee, 07.03.2022 Ort und Datum		 Unterschrift Prüfer	
Verteiler:	Geräteakte x Antragsteller x Rechnungsstellung 15553	Kopien verteilt am	10.03.2022
		Von Kerstin Liebert	