

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T.
Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel,
D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



FB GS-01 TMO Prüfprotokoll Gleitsegel PRO-FLY Leeloo S

Prüfung Stammdaten	
Dieser Inspektionsbericht ersetzt den Bericht vom --	
Grund der Änderung: keine Änderung	
Musterprüfbescheinigung Nr.	DHV GS-01-2652-21
Inspektions-Prüfnummer	033170-GSMMPR-1140-Beni
Muster	PROFLY Leeloo S
Auftraggeber	Professional Flying Team GmbH
Auftrag	7746
Art der Prüfung	GS Musterprüfung
Prüfrichtlinie	LTF NFL HG/GS 2-565-20, EN 926-2:2014
Prüfer	Brunn
Prüfdatum	05.07.2021
Ergebnis	Bestanden
Erläuterung zum Ergebnis:	bestanden: die Lufttüchtigkeitsforderungen wurden vollständig erfüllt nicht bestanden: die Lufttüchtigkeitsforderungen wurden nur teilweise erfüllt
	es wurden nur die Teilprüfungen durchgeführt und erfüllt die in Abschnitt "beauftragte Teilprüfungen" Unterpunkt "Prüfungsziel" mit „bestanden“ gekennzeichnet sind.
Besonderheiten (technisch)	

Erstellt/Geändert: Reiner Brunn	Freigegeben: Hannes Weininger		
FB GS-01	Gültig ab: 01.03.2021	Version: 5	Seite 1/3

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle

Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel
nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07




Der vollständige Inspektionsbericht besteht aus:

Musterprüfbescheinigung Nr. *:	DHV GS-01-2652-21
Luftsportgeräte-Datenblatt Nr. *:	DHV GS-01-2652-21, Ausgabe 0
Anzahl der Einzel-Aufzeichnungen der Prüfungen („Prüfprotokolle“):	7
Anschreiben mit „Allgemeinen Hinweisen“	05.07.2021

*nur nach erfolgreicher Musterprüfung

Prüfungsziel	gemäß Prüfanweisung	Prüfdatum	Erfüllt	Serien-Nr.	Prüf-Nr.	dazugehörige Aufzeichnungen
GS Testflug EN926-2:2014	PA GS-04 Testflug Gleitschirm	18.06.2021	Bestanden	LL9.0006	033172-GSTFEN14-1109-Beni	FB GS-07 TMO Prüfprotokoll GS Testflug
GS Testflug EN926-2:2014	PA GS-04 Testflug Gleitschirm	28.06.2021	Bestanden	PFT-LL9-0006	033226-GSTFEN14-1117-Bauer-Sepp	FB GS-07 TMO Prüfprotokoll GS Testflug
GS Festigkeit Übern	PA GS-01 Statische Festigkeitsprüfung Gleitschirm	05.07.2021	Bestanden		033544-GSFestÜ-1134-reiner	FB GS-11 TMO Prüfprotokoll GS Festigkeit
GS BTA Übern	CL GS-01 De-tailprüfung Betriebshandbuch und Typenschild	05.07.2021	Bestanden		033543-GSBTAÜ-599-reiner	FB GS-10 TMO Prüfprotokoll GS BTA
GS Schock Übern	PA GS-02 Schockprüfung von Gleitschirmen	05.07.2021	Bestanden		033542-GSSchockÜ-1126-reiner	FB GS-08 TMO Prüfprotokoll GS Schock
GS Vermessung	CL GS-02 Detailprüfung Verarbeitung	02.07.2021	Bestanden	PFT-LL9-0006	033227-GSDetVerm-1436-Bauer-Sepp	FB GS-06 TMO Prüfprotokoll GS Vermessung
GS Leinen-datenblatt EN926-1:2015 Übernahme	EN926-1:2015, 3.3 Reißfestigkeit der Fangleinen und 3.4 Reißfestigkeit	05.07.2021	Bestanden		033541-GSLD-BENÜ-130-reiner	FB GS-09 TMO Prüfprotokoll Leinen-datenblattEN926-1

Die bei den Teilprüfungen eingesetzten Messgeräte sind aus den jeweiligen Einzel-Aufzeichnungen der Prüfungen („Prüfprotokolle“) ersichtlich. Die hier wiedergegebenen Ergebnisse beziehen sich nur auf die in den einzelnen Prüfungen genannten Seriennummern des vorgestellten Musters. Dieser Inspektionsbericht sollte nur in seinem vollen Wortlaut vervielfältigt werden.

Gmund am Tegernsee, 05.07.2021 Ort und Datum		 Unterschrift Prüfer	
Verteiler:	Geräteakte x Antragsteller x Rechnungsstellung 15568	Kopien verteilt am	24.02.2022
		Von Kerstin Liebert	