

Erscheinungsdatum	25/08/2014
Dokumenten Nr.	SUPAIR_2014/08_003
Anzahl der Seiten	1/4

SICHERHEITSHINWEIS

THEMA : Durch den Rand der Automatikschliesse angeschnittenes Gurtband

WERTUNG : NIEDRIG
 DURCHSCHNITT
 KRITISCH

Beschreibung des problems :

ungewöhnliche Abnutzung des Gurtbandes durch den weiblichen Teil der 30mm Schliesse (siehe Bild)



Betroffene Produkte :

SUPAIR Gurtzeuge sind mit Automatikschliessen versehen

Bemerkung :


Einige Automatikschliessen haben scharfe Vorsprünge, die zur Trennung des Gurtbandes führen können. Dieses Problem wurde gelöst.

Nächste Seite ►

Erscheinungsdatum	25/08/2014
Dokumenten Nr.	SUPAIR_2014/08_003
Anzahl der Seiten	2/ 4

Verfahren :


Wie erkenne ich, ob mein Gurtzeug betroffen ist ?



Nächste Seite ►

Erscheinungsdatum	25/08/2014
Dokumenten Nr.	SUPAIR_2014/08_003
Anzahl der Seiten	3/ 4

Wo finde ich die Seriennummer der Automatikschliesse ?



N° 05 / 12

ACHTUNG: wenn der Index nicht lesbar ist, kontaktiere uns bitte

Wie wird eine visuelle Überprüfung durchgeführt ?

Überprüfe das Gurtband an der Kontaktstelle zur Automatikschliesse.
Siehst Du:

- Ein Ausfransen des Gurtbandes (es zeigen sich einzelne Fäden)



- Einen korrodierten Rand (Verformung aufgrund der Reibung)



=> So kann Dein Gurtzeug beschädigt sein.

Falls es keines dieser Symptome aufweist, ist Dein Gurtzeug nicht von diesem Problem betroffen.
Vergiss trotz alledem nicht Deinen Vorflug-Check zu machen!

Nächste Seite ►

Erscheinungsdatum	25/08/2014
Dokumenten Nr.	SUPAIR_2014/08_003
Anzahl der Seiten	4/ 4

Vorgehensweise bei vermuteten Problemen bzw tatsächlichen Problemen :

- **Du darfst NICHT mit einem betroffenen Gurtzeug fliegen**
- Mache Photos der betroffenen Stellen, füge eine Notiz hinzu und Deine Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnr. Email)

sende dies per email an die folgende Adresse: : sav@supair.com

Eine Antwort zum Zustand Deines Gurtzeuges wird Dir sobald als möglich zugesandt.

Falls eine Reparatur Deines Gurtzeuges erforderlich wird, übernimmt Sup'Air die Kosten hierzu.

Team SUP'AIR

Person, die in der Lage ist, die Prüfung durchzuführen :

BENUTZER

HÄNDLER

HERSTELLER

ERFORDERLICHE ZEIT ZUM PRÜFEN :

Die Überprüfung muß sofort durchgeführt werden !

Empfänger :

BENUTZER

HÄNDLER

GLEITSCHIRMSCHULE

PARAGLIIDING CLUB

PRESSE

VERBAND

Sicherheitshinweis : SUPAIR_2014/08_003