


FB GS-08 TMO Prüfprotokoll GS Schock ICARO Pica2 L

Prüf-Nr	033403-GSSchock-799-reiner
Prüfdatum	21.12.2021
Prüfungsort	Fürstenfeldbruck
Muster	ICARO Pica2 L
Seriennummer Muster	011PIC2L
Prüfungsart	GS Schock
Auftrag	7768
Auftraggeber	ICARO paragliders - Fly & more GmbH
Prüfrichtlinie	LTF NFL HG/GS 2-565-20; EN 926-1:2015
Prüfer	Brunn
Ergebnis	Bestanden
Fakturieren zu	100 %
Besonderheiten (technisch)	

21.12.2021

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'R. Brunn' written in a cursive, slightly slanted script.

Datum / Unterschrift (Brunn)



Ergebnisse GS Schocktest

Last Soll [daN]	1.000,0
Max Last [daN]:	1.000,0
Tuchmaterial Obersegel	NCV Skytex 38
Tuchmaterial Untersegel	Techfiber Services, Inc STA15
Bemerkung zur Prüfung	Aufbewahrungsort der Sollbruchstellenteile in <i>Archivbox GS Schocktestprüfung</i>

Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	2
Luftdruck [hPa]	970
Luftfeuchtigkeit [%]	85

Messtechnik

Sollbruchstellen	Firma Tost Flugzeuggerätebau, 200daN-1000daN
Seil für Lasteinleitung Schockprüfung	UltraWire DSK99 9mm - HEAVY DYNEEMA COVER, 125 m Länge

Verteiler:	Geräteakte Antragsteller Rechnungsstellung	Kopien verteilt am	
		von	