


FB GS-08 TMO Prüfprotokoll GS Schock PROFLY Leeloo L

Prüf-Nr	032319-GSSchock-748-reiner
Prüfdatum	04.02.2021
Prüfungsort	Fürstenfeldbruck
Muster	PROFLY Leeloo L
Seriennummer Muster	0004
Prüfungsart	GS Schock
Auftrag	7653
Auftraggeber	Professional Flying Team GmbH
Prüfrichtlinie	LTF NFL II-91/09 und NFL 2-251-16
Prüfer	Brunn
Ergebnis	Bestanden
Fakturieren zu	100 %
Besonderheiten (technisch)	

04.02.2021

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'K. Brunn'. The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.

Datum / Unterschrift (Brunn)

Ergebnisse GS Schocktest

Last Soll [daN]	800,0
Max Last [daN]:	800,0
Tuchmaterial Obersegel	NCV Skytex 32
Tuchmaterial Untersegel	NCV Skytex 27
Bemerkung zur Prüfung	Aufbewahrungsort der Sollbruchstellenteile in <i>Archivbox GS Schocktestprüfung</i>

Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	11
Luftdruck [hPa]	956
Luftfeuchtigkeit [%]	60

Messtechnik

Sollbruchstellen	Firma Tost Flugzeuggerätebau, 200daN-1000daN
Seil für Lasteinleitung Schockprüfung	UltraWire DSK99 9mm - HEAVY DYNEEMA COVER, 125 m Länge

Verteiler:	Geräteakte Antragsteller Rechnungsstellung	Kopien verteilt am	
		von	